参考

## 会員事業場において年末年始（12月・１月）に発生した死亡災害

**－　平成20年以降　－**

平成20年以降、年末年始（12月・１月）に発生した死亡災害は、下表のとおり９人が亡くなっています（平成23年以降の死亡災害については、協会ホームページの中の「災害データ検索 versionⅡ」から、より詳細な情報を得ることができます。）。

| 発生日時 | | 発生場所 | 年齢 | 雇用形態 | 職種 | 事故の型 | 起因物 | 概　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年 | 12月12日(土)<br>19:51頃 | 沿岸 | 77歳 | 日雇 | 作業者 | 墜落・転落 | 建築物、構築物 | バナナの上屋搬入作業中、ホイストクレーンで２階に揚げられたバナナの２段積みを行うための固定用ラックの取付けを行っていた被災者が、作業場所から移動し、ホイスト物品揚卸口から身を乗り出し、１階のフォー |
| 平成23年 | 1月５日(水)<br>18:40頃 | コンテナ船内 | 59歳 | 日雇 | 作業者 | 墜落・転落 | 通路 | 被災者は船内においてコンテナのツイストロックピンのアンロック作業を行っていたところ、キャットウォーク上から約５m下の船舶デッキに墜落した。 |
| 平成27年 | 1月14日(水)<br>18:00頃 | 沿岸 | 31歳 | 常用 | フォアマン | はさまれ・巻き込まれ | 移動式クレーン | トラッククレーン（ＴＣ）で本船にスクラップを積込む作業中、トラック用マーカーをＴＣに積込もうとして被災者が近づいた際、回転していた上部旋回体のカウンターウェイトとＴＣ車体の間に頭部をはさまれた。 |
| | １月20日(火)<br>16:25頃 | 船倉内 | 35歳 | 常用 | 運転者 | はさまれ・巻き込まれ | 整地・運搬・積み込み用機械 | 船倉内において石炭をブル・ドーザーにより集める作業中、1.4mの落差のある箇所を走行した際に運転席から投げ出され、自走を続けるブル・ドーザーを停めようとしてクローラに巻き込まれた。 |
| 平成29年 | １月８日(日)<br>５:00頃 | 岸壁沖 | 39歳 | 常用 | はしけ船長 | おぼれ | はしけ | 被災者一人で港にはしけを入港させる際、曳航ロープを短くする準備作業のためデッキ上を移動中、海に転落した。 |
| | １月27日(金)<br>11:10頃 | コンテナヤード | 47歳 | 常用 | 誘導者 | 激突され | クレーン | コンテナヤードにおいて、トランスファクレーン（吊上げ荷重51.6t）の走行路内に被災者が立ち入り、停車中のコンテナ運搬用トラック運転手と話している際、走行してきた当該クレーンの走行車輪にひかれた。 |
| 平成31年 | １月６日(日)<br>11:14頃 | 本船デッキ上 | 40歳 | 常用 | 誘導補助者 | 激突され | クレーン | ガントリークレーンにより船にコンテナを積み込んだ後、スプレッダーのロックが解除されていない状態で巻き上げたため、吊り上げられたコンテナが揺れ、被災者に激突した。 |
| | １月17日(木)<br>3:50頃 | 石炭船内 | 22歳 | 常用 | 作業者 | 激突され | 整地・運搬・積み込み用機械 | 船倉で壁の石炭をかき落としていた被災者が、後退してきたブル・ドーザーに激突された。 |
| | １月20日(日)<br>1:55頃 | RO-RO船内 | 20歳 | 常用 | 誘導員 | はさまれ・巻き込まれ | トラック | RO-RO内航本船において、トレーラーを誘導（後方）していたところ、当該トレーラーの荷と被災者の後部に設置していたコンテナとの間にはさまれた。 |
| 令和８年 | 1月21日(水)<br>16:57頃 | 沿岸 | 67歳 | 常用 | 現場事務職員 | はさまれ・巻き込まれ | その他の動力運搬機械 | コンテナバンニング状況撮影のため事業場敷地内を徒歩移動中に、後進してきたリーチスタッカーの左後輪に巻き込まれた。 |

## 令和８年に発生した死亡災害

| 発生日時 | 発生場所 | 年齢 | 雇用形態 | 職種 | 事故の型 | 起因物 | 概　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日(水)<br>16:57頃 | 沿岸 | 67歳 | 常用 | 現場事務職員 | はさまれ・巻き込まれ | その他の動力運搬機械 | コンテナバンニング状況撮影のため事業場敷地内を徒歩移動中に、後進してきたリーチスタッカーの左後輪に巻き込まれた。 |
| 5月28日(木)<br>12:45頃 | 岸壁沖 | 57歳 | 常用 | 清掃作業員 | おぼれ | 建築物、構築物 | 岸壁に設置したコンテナ上に登って、当該コンテナと本船との間にバラ貨物飛散防止用シートを設置する作業を行っていた被災者が海中で発見された。（詳細は調査中） |

## 令和８年に発生した重大災害*

＊同一原因により一時に３人以上の労働者の死傷者が発生した災害

| 発生日時 | 発生場所 | 事故の型 | 起因物 | 概　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 7月30日(木)<br>10：00頃 | 沿岸 | 激突 | その他の乗物 | 作業者８名を乗せた「足車」（11人乗り乗用車）がヤード内道路を移動中、交差点に差しかかった際、「商品車」を優先走行させるために当該交差点に停車していた「遮断車」が誤って発進したため、直進し続けた「足車」の側面に「遮断車」が衝突し、「足車」運転者及び同乗者の計９名のうち８名（うち７名が休業４日以上）が負傷した。（詳細は調査中） |
| 8月3日(月)<br>15：20頃 | 沿岸 | 激突 | その他の乗物 | 作業者10名を乗せた「足バス」がヤード内道路を移動中、側道から出てきた「商品車」が「足バス」の左前方に衝突し、「足バス」運転者及び同乗者の計11名のうち６名が負傷（休業４日以上）した。「商品車」運転者は、「足バス」と反対の車線を走行していた別の「商品車」が鳴らしたクラクションを道を譲ってくれた合図と思い、「足バス」が走行して来た右方向の安全を十分に確認しないまま発進した。（詳細は調査中） |